





# Assainissement Collectif

MISSION N° : 440201438

 <b>PROPRIETAIRE</b>		 <b>MISSION (Vérification de la présence de 2 réseaux séparés : E.U. et E.P. en partie privative et des raccordement sur ces réseaux)</b>	
Nom :	M. et Mme GUILLET Bernard	Adresse :	12 ter rue Georges Clémenceau
Adresse :	12 ter rue Georges Clémenceau	Ville :	85460 L'AIGUILLON-SUR-MER
Ville :	85460 L'AIGUILLON-SUR-MER		

 <b>DONNEUR D'ORDRE</b>	
Nom :	M. et Mme GUILLET Bernard
Adresse :	12 ter rue Georges Clémenceau
Ville :	85460 L'AIGUILLON-SUR-MER

 <b>MISSION</b>			
Type :	Maison	Nbre pièces :	9
Cadastre :		Bâtiment :	
Porte :		Étage :	RDC
Date du rapport :	18/10/2023	Date de visite :	18/10/2023
Accompagnateur :	M. et Mme GUILLET Bernard (PROPRIETAIRE)	Opérateur :	THIANT William1
		Lot :	
		Lot secondaire :	
		Escalier :	
		Type de résidence :	Principale
		Nbre de personnes :	Inconnu

## CONCLUSIONS

**les parties d'installation visualisées sont non conformes au règlement d'assainissement :absence de regard de raccordement visible ou accessible**



### Société

ACTIV DIAG ENERGIES SERVICES / THIANT WILLIAM  
68 RUE CHANTE PIE - 44430 LE LOROUX-BOTTEAU  
Tel : 06.14.23.23.11 | Mail : william.thiant@bc2e.com  
Web : <http://ades.bc2e.com/>  
Siret : 83845088000011

### Scannez et téléchargez votre rapport



### Rapport

n° de rapport : 440201438  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 1 sur 2



## 1. ÉQUIPEMENT DU BIEN :

Équipement	Nb	Pièce	Étage	Évacuation	Observation
Lavabo	1	salle de bain	RDC	Eaux Usées	
Douche	1	salle de bain	RDC	Eaux Usées	
Wc	1	salle de bain	RDC	Eaux Usées	
Lave-linge	1	salle de bain	RDC	Eaux Usées	
Lavabo	1	salle de bain 02	1	Eaux Usées	
Douche	1	salle de bain 02	1	Eaux Usées	
Wc	1	salle de bain 02	1	Eaux Usées	
Evier	2	Cuisine	RDC	Eaux Usées	
Wc	1	salle de bain/wc	RDC	Eaux Usées	
Lave-vaisselle	2	Cuisine	RDC	Eaux Usées	
Douche	1	salle de bain/wc	RDC	Eaux Usées	
Lavabo	1	salle de bain/wc	RDC	Eaux Usées	
Lavabo	1	salle de bain 02	RDC	Eaux Usées	
Wc	1	salle de bain 02	RDC	Eaux Usées	

Si présence d'un sani-broyeur existe-t-il une autorisation du service d'assainissement : -

## 2. MÉTHODE DE CONTRÔLE :

Contrôle de l'écoulement, à l'eau claire, appareil par appareil

## 3. CONSTATATIONS SUR LE RÉSEAU E.U. :

	Accessibles	Constatations
Existe t'il un plan du réseau E.U. ?	NON	
Présence d'un regard E.U. en limite de propriété - côté public ou côté privé ?	NON	
Présence de regards E.U. dans la propriété ?	NON	
Présence d'une fosse septique non comblée ?	NON	

## 3. CONSTATATIONS SUR LE RÉSEAU E.P. :

	Accessibles	Constatations
Présence de descentes de gouttières ?	OUI	
Présence d'un puisard d'infiltration des E.P.	NON	
Présence de grilles de parking et de caniveaux	OUI	
Présence d'un séparateur d'hydrocarbures	NON	
L'exutoire des E.P. est visible ?	NON	

Etablie le  
18/10/2023  
Cachet:

  
**BC2E**  
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS  
ACTIV DIAG ENERGIES SERVICES / THIA NT WILLIAM  
68 RUE CHANTE PIE  
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU  
06.14.23.23.11  
Siret : 83845088000011 - code APE : 7120B

Signature :



**RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :** Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur (Loi du 12 mai 1980).

### Société

ACTIV DIAG ENERGIES SERVICES / THIA NT WILLIAM  
68 RUE CHANTE PIE - 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU  
Tel : 06.14.23.23.11 | Mail : william.thiant@bc2e.com  
Web : <http://ades.bc2e.com/>  
Siret : 83845088000011

### Scannez et téléchargez votre rapport



### Rapport

n° de rapport : 440201438  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 2 sur 2

