



AU BON DIAGNOSTIC
"DIAGNOSTICS ET EXPERTISES IMMOBILIERES"

Adresse :
2 Ter rue du Général Malet -
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Compagnie d'assurance : Allianz
N° de police : 55110781

Tél. : 06.72.36.47.05
Email : contact@aubondiagnostic.fr
Site web : www.aubondiagnostic.fr

Siret : 809 591 522 00036
N° TVA : FR 17 809591522
N° RCS : 809 591 522

Dossier de Diagnostic Technique

Articles L 271-4 à 6 et R 271-1 à 5 du Code la de Construction et de l'Habitation

Identification du Bien immobilier et du Propriétaire

Code Dossier : 4300
Date d'intervention : 17/04/2023

Adresse du (des) Bien(s) :

30 rue Victor Hugo
85400 LUÇON



Désignation du Propriétaire :

Nom : **Succession REVELEAU**
Adresse : 30 rue Victor Hugo
85400 LUÇON

Désignation du donneur d'ordre :

Nom : **Succession REVELEAU**
Qualité : Propriétaire

Année de construction : Avant 1948

Type de bâtiment : Maison

Synthèse des Conclusions

Cette synthèse reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés. Elle est donnée à titre indicatif, seuls les rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contractuelle.

	DPE	Consommation d'énergie : 401 kWhEP/m ² .an Estimation des émissions : 107 kgCO ₂ /m ² .an
	Etat Termites	Aucun indice d'infestation de termites n'a été relevé le jour de la visite, pour les éléments visibles et accessibles examinés des parties de bâtiment visitées.
	Etat Amiante	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
	Electricité	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
	Etat Plomb	Lors de la présente mission, il a été repéré des revêtements contenant du plomb au delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées (non dégradé, non visible, état d'usage).

