

Transfert(s)

Regard de collecte	Description du regard : 3 Sorties EU avec 2 Tés et 1 regard. Matériaux : Plastique Nombre entrée : 1 Nombre sortie : 1
--------------------	---

Rejet(s)

Fossé	Description du rejet : Privé
-------	------------------------------

Le contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien s'effectue sur la base :

- Du descriptif de l'installation effectuée lors du contrôle initial (conception, implantation et bonne exécution pour le neuf, ou diagnostic pour l'existant), éventuellement mis à jour lors des précédents contrôles de bon fonctionnement.
- Des avis formulés lors des précédents contrôles, et notamment des éventuelles réserves.
- Pour les éléments non accessibles, aucune conclusion sur le bon fonctionnement ne peut être donnée. Ce rapport ne porte que sur les éléments visibles et accessibles lors de la visite.

AVIS TECHNIQUES

Critère d'évaluation		Problèmes constatés selon la liste des points de contrôle réglementaires (Arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'ANC)
Défauts de sécurité sanitaire	Non	
Défauts de structure ou de fermeture	Non	
Installation incomplète	Non	
Installation significativement sous dimensionnée	Non	
Dysfonctionnements majeurs	Non	
Défauts d'entretien ou une usure de l'un des éléments constitutifs de l'installation	Oui	Mauvais état des couvercles de la fosse. Mauvaise pose du regard de répartition du filtre à sable. Seulement 4 drains sur 5 sont utilisés.